

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策箇所一覧表(道路管理者分)

令和5年3月時点

【北区】

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	経路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況			
						対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	すみれ保育園	市道 豊栄駅木崎線	北区葛塚(下大口)外	歩行者だまりに車両が突入する危険がある。	防護柵の設置	○			
2	すみれ保育園	市道 豊栄1-281号線	北区葛塚(下大口)	歩行者と自転車が衝突する危険がある。	車道分離標(ラバーポール)の設置	○			
3	すみれ保育園	市道 豊栄1-281号線	石動1丁目	横断歩道手前に樹木があり見通しが悪い。	構造物の移設・撤去による歩行空間拡幅	○			
4	ほのぼの保育園	一般県道 豊栄太夫浜線	北区木崎	歩行者だまりに車両が突入する危険がある。	防護柵の設置	○			

【対策検討メンバー】各施設、北警察署、北区建設課、北区地域総務課

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策箇所一覧表(道路管理者分)

令和5年3月時点

【東区】

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	経路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況			
						対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	逢谷内保育園	主要地方道 新潟新発田村上線	東区大形本町5丁目	歩行者だまりに車両が突入する危険がある。	車止め(鉄製ポール等)の設置	○			
2	山ノ下保育園	市道 浜町臨港町線	東区臨海町	歩行者だまりに車両が突入する危険がある。	車止め(鉄製ポール等)の設置	○			
3	逢谷内保育園	市道 東5-145号線	東区大形本町6丁目	排水路に転落の危険がある。	防護柵の設置	○			
4	岡山乳児園	市道 岡山江口線	東区岡山他	歩道に防護柵が無く、車両が突入する危険がある。	防護柵の設置	○			
5	船江保育園	市道 東1-72号線	東区船江町1丁目	歩道が無く、車両が歩行者の近くを走行し接触の危険がある。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	○			
6	メイプル保育園	市道 太平岡山線3号	東区逢谷内2丁目	歩行者だまりに車両が突入する危険がある。	車止め(鉄製ポール等)の設置	○			
7	メイプル保育園	市道 東5-131号線	東区逢谷内3丁目	歩道が無く、車両が歩行者の近くを走行し接触の危険がある。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	○			
8	乳児保育園みらい	市道 東5-4号線	東区牡丹山3丁目	歩道が無く、車両が歩行者の近くを走行し接触の危険がある。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	○			
9	POPOおひさま保育園・牡丹山ひかりこども園	市道 東5-3号線	東区牡丹山3丁目	歩道が無く、車両が歩行者の近くを走行し接触の危険がある。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	○			
10	えびがせ保育園アミック	市道 東3-512号線	東区海老ヶ瀬	交差点の見通しが悪く、車両同士の事故に巻き込まれる危険がある。	道路反射鏡の設置	○			
11	みたけこども園	市道 東6-146号線	東区紫竹卸新町	歩道が無く、車両が歩行者の近くを走行し接触の危険がある。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	○			
12	しょうとくこども園	市道 河渡向陽線 他	東区白銀1丁目	側溝に蓋が無く転落の危険がある。	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	○			
13	おむすびこども園	市道 東6-168号線	東区紫竹卸新町	大型車が車線を逸脱し歩道通行者と接触する危険がある。	視線誘導標等の設置	○			
14	みつばち第二こども園	市道 東6-106号線	東区新石山5丁目	歩道が無く、車両が歩行者の近くを走行し接触の危険がある。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	○			

【対策検討メンバー】各施設、東警察署、東区建設課、東区健康福祉課

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策箇所一覧表(道路管理者分)

令和5年3月時点

【中央区】

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	経路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況			
						対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	万代保育園	国道7号 (国管理路線)	ほんぼーと前交差点	交差点部の歩行者溜まりに歩行者を防護する構造物がない。	防護柵の設置	○			
2	新潟認定こども園	国道116号 (国管理路線)	中央区関新一丁目交差点	交差点部の歩行者溜まりに歩行者を防護する構造物がない。	防護柵の設置	○			
3	関屋保育園	国道116号 (国管理路線)	中央区関屋昭和町交差点	横断歩道の切下げ部から車が民地に入り込んでいる。	交差点改良	○			
4	長嶺保育園	市道 明石花園線	中央区明石2丁目1-53	路肩に不法占用物があり、園児が車道を歩かざるを得ない。	不法占用物の撤去	○			
5	こどものいえ保育園	市道 南7-265号線	中央区大島172-65 交差点	事故多発の交差点部の歩行者溜まりに歩行者を防護する構造物がない。	車止め(鉄製ポール等)の設置	○			
6	新潟えきなかこども園	市道 南2-99号線	中央区笹口2丁目	グリーンベルトが一部区間途切れている。	路側帯のカラー舗装化	○			
7	鳥屋野保育園	市道 南4-9号線	中央区愛宕2丁目	外側線が消えている。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	○			
8	ロイヤルハートキッズルーム	市道 南2-115号線	中央区天神2丁目	外側線が消えている。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	○			
9	ロータリー保育園	市道 南3-24号線	中央区下所島2丁目	外側線が消えている。	路面標示、外側線の引き直し			○	
10	YOU鐘木保育園	市道 南7-371号線	中央区湖南27-3	外側線が消えている。	路面標示、外側線の引き直し			○	
11	YOU鐘木保育園	市道 南7-378号線	中央区湖南27-6	外側線が消えている。	路面標示、外側線の引き直し			○	
12	ながたゆめのつばさ保育園	市道 南7-48号線	中央区南長湊19	園の前がカーブになっており、見通しが悪い。	警戒標識、路面標示等の設置	○			
13	入船保育園	市道 中央3-158号線	中央区かもめ公園付近	公園内にハチの巣があり危ない。	街路樹上のハチの巣の撤去	○			

令和5年3月時点

【中央区】

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	経路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況			
						対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
14	関屋保育園	市道 中央2-40号線	自動車学校踏切	踏切付近の道路幅員が狭い。	検討中				○
15	敷島保育園	市道 白山浦川岸町線	中央区川岸町1丁目	歩道側溝蓋の破損。	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)			○	

【対策検討メンバー】各施設、新潟警察署、新潟中央警察署、新潟国道事務所、中央区建設課、中央区総務課

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策箇所一覧表(道路管理者分)

令和5年3月時点

【江南区】

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	経路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況			
						対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	松葉保育園	主要地方道 新潟亀田内野線	江南区松山	歩道が無く、車両が歩行者の近くを走行し接触の危険がある。	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	○			
2	横越中央保育園	主要地方道 新潟港横越線	江南区横越中央7丁目	歩行者だまりに車両が突入する危険がある。	車止め(鉄製ポール等)の設置	○			
3	横越中央保育園	主要地方道 新潟港横越線	江南区横越中央1丁目	歩行者だまりに車両が突入する危険がある。	車止め(鉄製ポール等)の設置	○			
4	たんぼぼ保育園	市道 東8-137号線	江南区大湊	歩道が無く、車両が歩行者の近くを走行し接触の危険がある。	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	○			
5	大江山保育園	市道 松山北山線	江南区北山	歩道がなく、車道と歩道の区別がない。	路面標示、外側線の引き直し	○			
6	亀田第三保育園	市道 亀田1-160号線	江南区三條岡1丁目	歩行者だまりに車両が突入する危険がある。	車止め(鉄製ポール等)の設置	○			
7	割野こども園	市道 南9-18号線	江南区割野	歩道がなく、車道と歩道の区別がない。	路面標示、外側線の引き直し	○			

【対策検討メンバー】各施設、江南警察署、江南区建設課、江南区総務課

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策箇所一覧表(道路管理者分)

令和5年3月時点

【秋葉区】

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	経路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況			
						対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	荻川ほのぼの保育園	市道 新津2-407号線	秋葉区みそら野2丁目1-15	側溝の脇が陥没している。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	○			
2	荻川ほのぼの保育園	市道 新津2-353号線	秋葉区田島99-4	側溝の脇が陥没している。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	○			
3	みゆき保育園	市道 新津1-452号線	秋葉区美幸町1丁目13-10	カーブミラーの向きが変型して見通しが悪い。	道路反射鏡の設置	○			
4	カワマツすくすくちびっこ保育園	市道 新津3-55号線	秋葉区古田2丁目4-18	園児の身長位の草が歩道に生い茂っている。	草刈り、除草対策	○			
5	さくら保育園	市道 新津3-6号線	秋葉区南町45-2	歩道上で舗装との段差が生じている。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	○			
6	さくら保育園	市道 下興野程島線	秋葉区南町13	歩道上の側溝蓋に隙間が生じ足が挟まる。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	○			

【対策検討メンバー】各施設、秋葉警察署、秋葉区建設課、秋葉区地域総務課

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策箇所一覧表(道路管理者分)

令和5年3月時点

【南区】

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	経路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況			
						対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	根岸保育園	一般県道 白根亀田線	南区下山崎378-1	歩道が狭く、防護柵もなく右折時危険を感じる。	防護柵の設置	○			
2	白根保育園	市道 白根2-489号線	南区白根2766	歩道がなく、道幅が狭い。	路面標示、外側線の引き直し	○			
3	諏訪木保育園	市道 白根1-301号線	南区白根水道町1181-1	歩道がなく、車道と歩道の区別がない。	路面標示、外側線の引き直し	○			
4	諏訪木保育園	市道 白根1-408号線	南区白根水道町1181-1	歩道がなく、車道と歩道の区別がない。	路面標示、外側線の引き直し	○			
5	諏訪木保育園	市道 白根1-470号線	南区白根水道町1181-5	歩道がなく、車道と歩道の区別がない。	路面標示、外側線の引き直し	○			
6	臼井保育園	市道 小蔵子中山線	南区小蔵子2000	歩道がなく、車道と歩道の区別がない。	路面標示、外側線の引き直し	○			
7	新飯田保育園	市道 清水新飯田線	南区新飯田1058-1	車道が狭く、雑草が白線を覆っている。	草刈り、除草対策	○			
8	古川保育園	市道 白根2-580号線	南区七軒380-3	歩道がなく、車道と歩道の区別がない。	路面標示、外側線の引き直し	○			
9	古川保育園	市道 白根2-501号線	南区白根1231-1	道幅が狭く、車道と歩道の区別がない。	路面標示、外側線の引き直し	○			
10	にししろね保育園	市道 味方1-043号線	南区西白根1521	道幅が狭く、車道と歩道の区別がない。	路面標示、外側線の引き直し	○			
11	あじほ保育園	市道 味方1-198号線	南区味方1231-1	歩道に防護柵がない。	防護柵の設置	○			
12	月瀉保育園	市道 月瀉1-046号線	南区西萱場232-1	道幅が狭く、車道と歩道の区別がない。	路面標示、外側線の引き直し	○			
13	ガデリユス・いぶき保育園	市道 白根2-458号線	南区大通黄金4-2-2	歩道に縁石がなく、左折時巻き込まれる危険がある。	縁石ブロックの設置	○			
14	あかねこども園	市道 白根2-536号線	南区鰻瀬404-1	道幅が狭く、車道と歩道の区別がない。	路面標示、外側線の引き直し	○			

【対策検討メンバー】各施設、南警察署、南区建設課、南区地域総務課

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策箇所一覧表(道路管理者分)

令和5年3月時点

【西区】

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	経路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況			
						対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	興野保育園	市道 金巻板井線	西区金巻地先	用水路脇に転落防止柵がなく危険。	防護柵の設置	○			
2	興野保育園	市道 大野町木場線	西区金巻地先	横断する際に巻込まれる可能性が高い。	縁石ブロックの設置	○			
3	興野保育園	市道 黒埼2-109号線	西区金巻地先	路側帯が明確になっていないため危険。	路面標示、外側線の引き直し	○			
4	すいか小規模保育園	市道 西4-40号線	西区新通西1丁目地先	側溝に蓋がなく落ちる危険性がある。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	○			
5	すいか保育園	市道 西4-172号線	西区新通西2丁目地先	側溝に蓋がなく落ちる危険性がある。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	○			
6	翠松保育園	主要地方道 新潟燕線	寺尾上2丁目地先	車両に巻き込まれる危険性がある。	縁石ブロックの設置	○			
7	遊コスモス保育園	市道 寺尾小新線	西区小新地先	車両に巻き込まれる危険性がある。	縁石ブロックの設置	○			
8	坂井輪保育園	市道 西3-61号線	西区坂井東1丁目地先	路側帯が明確になっていないため危険。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	○			
9	認定こども園あそびの森 つばさ幼稚園	市道 坂井上新町線	西区内野山手1丁目地先	車両に巻き込まれる危険性がある。	防護柵の設置	○			
10	認定こども園あそびの森 つばさ幼稚園	市道 坂井上新町線	西区内野山手1丁目他地先	車両に巻き込まれる危険性がある。	縁石ブロックの設置	○			
11	なでしこつぼみ保育園	市道 西7-47号線	西区寺地280-7地先	子供の足が入るため危険。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	○			
12	なでしこつぼみ保育園	法定外公共物	西区寺地地先	転落する恐れがあり危険。	防護柵の設置	○			
13	なでしこつぼみ保育園	市道 黒埼1-321号線他	西区ときめき西3丁目他地先	路側帯が明確になっていないため危険。	路面標示、外側線の引き直し	○			

【西区】

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	経路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況			
						対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
14	なでしこつぼみ保育園	市道 黒埼1-303号線	西区ときめき西4丁目他地先	路側帯が明確になっていないため危険。	路面標示、外側線の引き直し	○			
15	保古野木保育園	市道 西南4-206号線	西区保古野木地先	転落する恐れがあり危険。	防護柵の設置	○			
16	保古野木保育園	市道 西南4-198号線	西区保古野木地先	転落する恐れがあり危険。	防護柵の設置	○			
17	保古野木保育園	市道 西南4-208号線	西区保古野木地先	側溝に蓋がなく落ちる危険性がある。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	○			
18	あいりすヒルズ保育園	市道 西3-57号線	西区青山4丁目他地先	側溝に蓋がなく落ちる危険性がある。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	○			
19	あいりすヒルズ保育園	市道 西3-112号線	西区青山4丁目地先	路側帯が明確になっていないため危険。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	○			
20	愛慈こども園	市道 文京町五十嵐二の町線2号	西区松海が丘2丁目他地先	路側帯が明確になっていないため危険。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	○			
21	内野保育園	市道 西2-180号線	西区内野山手2丁目地先	四角による車両の確認ができず危険。	道路反射鏡の設置	○			
22	山田保育園	市道 西5-270号線	西区山田他地内	既設道路の通行量が多く危険。	改築対応(バイパス整備等)	○			

【対策検討メンバー】各施設、西警察署、西区建設課、西区総務課

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策箇所一覧表(道路管理者分)

令和5年3月時点

【西蒲区】

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	経路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況			
						対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	和納保育園	主要地方道 新潟五泉間瀬線	西蒲区和納1966-7 清水フード前交差点	交通量が多いにも関わらず歩道がなく、ガードレールも無い。	車止めの設置	○			
2	中之口こども園	市道 河間7号線	西蒲区三ツ門550	県道に続く道路がS字となっているため、先が見えにくい。	路側帯のカラー舗装化	○			
3	鎧郷保育園	主要地方道 白根西川巻線	西蒲区下山	スクールゾーンであるにも関わらず歩道が無い。	路側帯のカラー舗装化	○			

【対策検討メンバー】各施設、西蒲警察署、西蒲区建設課、西蒲区地域総務課