

内野地区の公共施設の状況

配布資料5-1

H24.4.1

施設名	所在・面積	耐震関係	施設		現況と課題
西出張所	【土地】 所在：西区内野町415-1他5筆 面積：1,727.35㎡ 【施設】 構造：鉄筋コンクリート陸屋根3階建他 延床面積：913.88㎡ 建築年月日：S44.8.30建築他 駐車場台数：36台	新耐震基準制定以前の建築物 (耐震診断:H24実施)	西出張所	1F	・待合スペースが狭い。 ・会議スペースは和室のみのため、分庁舎で会議 ・配管がむき出し ・保健センター利用の車で常に駐車場が問題に。
			西部地域下水道事務所	2・3F	・供用、浸水対策等を西区中心に業務実施中 ・公用車13台保有
西出張所分庁舎	【土地】 所在：西区内野町471 面積：1,611.82㎡ 【施設】 構造：鉄筋コンクリート陸屋根2階建他 延床面積：1,657.52㎡ 建築年月日：S42.10.28、S51.11.15建築 取得年月日：S62.11.19購入 駐車場台数：7台	新耐震基準制定以前の建築物 (耐震診断:H24実施)	西地域保健福祉センター	1F	・ほとんどの申請が可能で住民の利便性が高い。 ・全体的に手狭 ・駐車場不足で、西出張所を利用しているが、常に苦情あり。 ・大きな検診の際は警備員を配置
			内野ひまわりクラブ	1・2F	・現在は110名ほど ・1階で不足のため、2階の多目的スペースも利用 ・内野小へ移転予定
			内野コミュニティ協議会事務室	2F	
			武道場	2F	
			防災備蓄倉庫、車庫他	1,2F	
西地区公民館	【土地】 所在：西区内野町603 面積：1677.05㎡ 【施設】 構造：鉄筋コンクリート陸屋根3階建 延床面積：1,621.21㎡ 建築年月日：S55.3.21建築 駐車場台数：33台 (普通車14台、軽自動車18台、身障者1台)	耐震診断結果補強が必要 (数百万程度で補強可能)	内野図書館	1F	面積的に狭い。事務室が手狭。
			西地区公民館	2・3F	老朽化により使いが手が悪くなっている。 駐車場が少なく軽自動車の割合が高く止めづらい。 満杯の時は、西出張所の駐車場利用 裏側の道路がすれ違えない。