

対策一覧表

令和7年3月末時点

【小針小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道西5-121号線	西区小針2丁目地内 小針小学校校門前の道路	小学校校門前で多くの児童が利用するが、車道と歩道の区分がなく、危険である。	路肩カラー舗装の設置	○					○			
2	市道平島大野線1号	西区小針1丁目地内 西川堤防道路の交差点	自動車の交通量が多いが、横断歩道がなく、横断する際に危険である。	横断歩道の設置			○			○			
3	市道西5-123号線	西区小針2丁目地内 ダイヤバレス青山遊園裏手の交差点	自動車の交通量が多いが、横断歩道がなく、横断する際に危険である。	横断歩道の設置			○			○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、小針小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【新通小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道平島大野線2号	西区大野地内 西川堤防道路	幹線道路の抜け道として、交通量が多いが、車道と歩道の区分がなく、非常に危険である。	区画線の設置	○					○			
2	市道西3-6号線	西区寺尾上4丁目他地内	地区の主要な道路であるが、幅員が狭く、車道と歩道の区分がなく危険である。	区画線の設置	○					○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、新通小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【内野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況				
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	
1	市道五十嵐町線	西区五十嵐二の町地内	「止まれ」が前に出ており、歩行者が横断する際に危険である。	路面標示位置の変更			○				○			
2	市道五十嵐町線	西区五十嵐二の町地内	見通しの悪い三叉路のため、歩行者が横断する際に危険である。	児童への指導		○					○			
3	市道西2-36号線	西区大学南2丁目地内	見通しが悪く、出会い頭の事故が発生している。	路面標示(+マーク)の設置	○						○			
4	市道内野町五十嵐三の町線	西区五十嵐3の町東地内「地藏公園」前五叉路	五叉路のため、自動車の通行形態が複雑なため、通行の際に危険である。	区画線の修繕	○						○			
5	主要地方道新潟寺泊線	西区内野西2丁目他地内JR越後線の踏切付近	バスの主要路線であり、交通量が非常に多いが、歩道が整備されておらず危険である。(路肩カラー舗装設置済)	標識の設置(道路管理者で対応)			○				○			
6	市道西南5-22号線	西区内野西3丁目地内	主要道路の抜け道として自動車の交通量が多い。H23に交通事故が発生している。	【警察】交通規制(ゾーン30)の実施 【道路管理者】区画線の設置、交差点カラー舗装	○		○				○			
7	市道西2-22号線	西区内野山手2丁目地内内野小学校脇の道路	学校脇の道路のため、児童が多く通行が、自動車の通行が多く、車道と歩道の区分がなく危険である。	路肩カラー舗装の設置	○						○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、内野小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【木山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	一般県道赤塚停車場四ツ郷屋線	西区木山～神山(木山保育園から赤塚駅方面に向かう道路)	赤塚駅方面からの歩道が途中で途切れている区間があり危険な状況となっている。	長期対策:歩道整備 速攻対策:児童への注意喚起	○					○			
2	市道西南3-277号線	西区木山地内	通学路である上、小学校から学童保育施設へ多くの児童が通行するが、車道と歩道が区分されておらず、危険である。	路肩カラー舗装の設置	○					○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、木山小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【赤塚小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	主要地方道新潟中央環状線	西区赤塚地内	児童が道路を横断する箇所であるが、横断歩道がなく危険である。	横断歩道の設置			○			○			
2	主要地方道新潟寺泊線	西区赤塚地内 佐潟湿地センター前付近	交通が多く、かつ、見通しの悪い道路であるが、歩道がなく、車道と歩道が区分されておらず危険である。	路面標示(速度落とせ)の設置 側溝の修繕 路肩カラー舗装の設置	○					○			
3	市道西南3-64号線	西区赤塚地内	小学校の校門へつながる道路であり、多くの児童が通行するが、車道と歩道の区分がないため危険である。	区画線の設置、路肩カラー舗装	○					○			
4	市道西南3-246号線	西区みずき野5丁目他地内	隣接する横断歩道が離れており、子供たちが横断歩道を利用せずに横断し、危険である。	横断歩道の設置			○			○			
5	主要地方道新潟中央環状線	西区赤塚地内 赤塚保育園脇の交差点	保育園の送迎の車と児童及び自転車の中学生が交差し、危険	横断歩道の設置			○			○			
6	主要地方道新潟中央環状線	西区みずき野3丁目地内 新潟国際情報大学付近	道路が緩やかなカーブとなっており、自動車が高速で通行しているが、歩車道境界に防護柵がなく危険である。国際情報大学の出入口であり、防護柵の設置は不可能である。	路面標示(速度落とせ)の設置	○					○			
7	主要地方道新潟中央環状線	西区みずき野6丁目他地内	横断歩道はあるが、信号機がないため、道路反対側へ横断することができない。そのため、自転車が歩道内を逆走しており、児童と交錯し危険である。	児童への指導		○				○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、赤塚小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【小瀬小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道榎尾前野外新田線	西区中野小屋地内	幹線道路の抜け道として交通量が多いが、幅員が狭く、車道と歩道の区分がないため、危険である。	区画線の設置	○					○			
2	市道曾和小見郷屋線	西区小瀬地内 国道116号線交差点	スクールゾーンであるが、国道の渋滞を避ける自動車が多く流入し、児童と交錯しており、危険である。	路面標示(通学路注意)の設置	○					○			
3	一般県道五千石巻新潟線	西区保古野木地内	歩道幅員が狭いが、自転車が歩道を通行しており、児童の通行が危険である。	路面標示(自転車走行箇所)の設置	○					○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、小瀬小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【笠木小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道西南6-103号線	西区笠木地内	通学路にある水路に防護柵がないため、転落する危険性がある。	【教育機関】通学路の変更 【警察】横断歩道位置の変更 【道路管理者】転落防止柵の設置	○	○	○			○			
2	市道西南6-104号線	西区笠木地内	通学路マークが消えており、自動車運転手への注意喚起ができていない。	路面標示(通学路注意)の設置	○					○			
3	市道西南6-165号線	西区田湯地内	デリネーターの多くが倒れ、本数が非常に少なく、通学路として注意喚起ができていない。	視線誘導標の設置	○					○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、笠木小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【青山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道文京町五十嵐2の町線2号	西区青山6丁目他地内 通称「産業道路」	交通量が多い主要な幹線道路あるが、道路が狭く、歩道が整備されていないため、児童が通行する際に危険である。	路肩カラー舗装 側溝の布替え 路面表示設置	○					○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、青山小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【真砂小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道文京町五十嵐2の町線2号	西区松海が丘1丁目他地内	交通量の非常に多い交差点であり、信号機がないため、道路を横断する際に危険である。	児童への指導		○				○			
2	市道西2-173号線	西区真砂2丁目地内	停止線や「止まれ」の標識がなく、一時停止しない自動車が多く危険である。	停止標識の設置			○			○			
3	市道西2-100号線	西区真砂2丁目他地内	自動車交通量が多いが、道路が狭く、歩道と車道の区分がないため危険である。	区画線の設置	○					○			
4	市道文京町五十嵐2の町線2号	西区松海が丘1丁目他地内 通称「産業道路」	交通量が多い主要な幹線道路あるが、道路が狭く、歩道が整備されていないため、児童が通行する際に危険である。	路肩カラー舗装の設置 側溝の補修	○					○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、真砂小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【五十嵐小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道西2-50号線	西区五十嵐東2丁目他地内	道路幅員が一定でなく、見通しが悪い道路であり、車道と歩道の区分がないため危険である。	区画線設置 路面標示の設置	○					○			
2	市道五十嵐一の町上新栄町線	西区上新栄町2丁目他地内	交通量が多く、見通しが悪い道路であり、車道と歩道の区分がないため危険である。	路肩カラー舗装の設置	○					○			
3	市道文京町五十嵐2の町線2号	西区上新栄町5丁目他地内 通称「産業道路」	交通量が多い主要な幹線道路あるが、道路が狭く、歩道が整備されていないため、児童が通行する際に危険である。	路肩カラー舗装の設置 側溝の補修	○					○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、五十嵐小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【坂井輪小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道西5-55号線	西区寺尾前通1丁目他地内	交通規制を無視して通行する車両が多く危険である。 路肩カラー舗装設置済 H25に児童を巻き込んだ交通事故が発生している。	看板等の設置		○				○			
2	市道西5-93号線	西区坂井東1丁目他地内	右折等の車両が歩行者を無視して通行するため、児童が横断する際に非常に危険である。 止まれ表示の高度化を実施済	看板位置の変更 (警察及び道路管理者で対応)			○			○			
3	市道西7-98号線	西区小新西3丁目他地内	幅員が狭い道路の交差点であるが、抜け道として利用されており、交通量が多いが、交差点部の見通しが悪く、事故が発生するなど危険である。	【警察】LED照明の設置 【道路管理者】植栽木の撤去	○		○			○			
4	市道小針坂井線	西区寺尾東1丁目地内	歩道が一部整備されておらず、歩行者は車道側を通行しており、危険である。	歩道の整備	○					○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、坂井輪小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【坂井東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道西5-1号線	西区寺尾東2丁目地内	抜け道として通行する自動車があり、車道と歩道の区分がなく危険である。	区画線の設置	○					○			
2	市道西4-69号線	西区寺尾東3丁目地内	交差点の見通しが悪く、児童が通行する際に危険である。	カーブミラーの設置	○					○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、坂井東小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【西内野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道西南2-98号線	西区五十嵐中島5丁目他地内	多くの児童が通行するが、幅員が狭く、車道と歩道の区分がなく危険。	路肩カラー舗装の設置	○					○			
2	市道五十嵐中島線	西区五十嵐中島5丁目他地内	多くの児童が通行するが、幅員が狭く、車道と歩道の区分がなく危険。	路肩カラー舗装の設置	○					○			
3	主要地方道新潟寺泊線	西区五十嵐中島4丁目他地内	交通量が非常に多い道路であるが、交差点部の待機スペースが非常に狭く、車両と児童が接触する恐れがあり危険である。	防護柵の設置 路面標示(自転車走行箇所)の設置	○					○			
4	市道西南5-103号線他	西区五十嵐下崎山他地内	抜け道として自動車の交通量が非常に多く、児童が横断する際に危険である。	【警察】交通規制(ゾーン30)の実施 【道路管理者】カラー舗装、路面標示の設置	○		○			○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、西内野小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【東青山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況				
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	
1	主要地方道新潟黒崎インター線	西区平島3丁目他地内	学校前で児童が非常に多い横断歩道であるが、車道が渋滞している中を通行する必要があり、非常に危険である。	セーフティスタッフによる誘導		○					○			
2	市道西5-270号線	西区平島2丁目他地内	自動車の交通量が多く、横断歩道がないため道路を横断する際に危険である。	【警察】横断歩道の設置 【道路管理者】交差点形状の変更、路面標示(速度落とせ)の設置	○		○				○			
3	市道青山小針線	西区平島地内	横断歩道がなく、自動車が交差点という認識がないため、横断する際に危険である。	【警察】横断歩道の設置 【道路管理者】交差点形状の変更	○		○				○			
4	主要地方道新潟亀田内野線	西区青山2丁目他地内	交通量が非常に多い道路であるが、交差点の待機スペースがなく、自動車が歩行者と接触する恐れがある。	路面標示(カラー舗装)の設置	○						○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、東青山小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【大野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道黒崎1-125号線	西区大野町地内	見通しが悪い道路で、車道と歩道の区分がないため危険である。	区画線設置	○					○			
2	市道大野町木場線	西区大野町地内	車道と歩道の区分がなく危険である。	区画線設置	○					○			
3	市道黒崎1-150号線	西区金巻地内	見通しが悪い道路で、車道と歩道の区分がないため危険である。	区画線設置	○					○			
4	市道黒崎1-104号線他	西区鳥原地内	五叉路で見通しが悪いため、児童が横断する際に危険である。	区画線修繕(道路管理者で対応)			○			○			
5	市道黒崎1-105号線	西区鳥原地内	交差点の見通しが悪く、横断する際に危険である。	路面標示修繕(道路管理者で対応)			○			○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、大野小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【黒崎南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	主要地方道新潟燕線	西区木場地内	自動車の交通量が多いため、歩道を通行する際に危険を感じる。	ガードレールの設置 視線誘導標の増設	○					○			
2	市道黒崎1-225号線	西区緒立流通地内他	見通しの悪い道路であり、車道と歩道の区分がなく危険である。	区画線設置	○					○			
3	市道黒鳥木場線他	西区黒鳥地内	道幅が狭い区間で通過交通も多く、歩道が未整備であることから危険な状況となっている。	長期対策：バイパス整備による 域内自動車交通の分散化 速攻対策：児童への注意喚起	○					○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、黒崎南小学校、西区建設課、新潟西警察署

## 対策一覧表

令和7年3月末時点

【山田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況				
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	
1	市道黒崎1-383号線	西区山田他地内	抜け道として交通量が多い道路であるが、交差点の見通しが悪く、道路を横断する際に危険である。付近の防護柵及び植栽樹が損傷している。	植栽樹の撤去	○						○			
2	市道山田線	西区山田他地内	通過車両がスピードを出すうえ、子供たちが歩道からはみ出して通行するため危険である。	横断防止柵の設置、区画線の修繕	○						○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、山田小学校、西区建設課、新潟西警察署

対策一覧表

令和7年3月末時点

【立仏小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道寺地立仏線	西区立仏地内 (高速道路, 国道ボックス内)	高速道路及び国道下のBOX部が暗いため, 不安感があり危険である。	照明の高度化	○					○			
2	市道黒崎1-31号線	西区立仏地内 (高速道路, 国道ボックス内)	高速道路及び国道下のBOX部が暗いため, 不安感があり危険である。	照明の高度化	○					○			
3	市道寺地立仏線	西区寺地地内	道路の見通しが悪いが, 自動車がスピードを出すため, 横断歩道を渡る際に危険である。	ガードレールの修繕 路面標示(速度落とせ)の設置 区画線の修繕	○					○			

【対策検討メンバー】教育委員会(西区教育支援センター)、立仏小学校、西区建設課、新潟西警察署