

平成29年度耐震改修状況の結果について（秋葉区）

平成30年4月現在

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。  
 ※ 構造（「R」＝「鉄筋コンクリート造」、 「S」＝「鉄骨造」、 「W」＝「木造」）

凡例   耐震性のある建物   耐震化の必要がある建物

学校名	棟名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積(㎡)	耐震状況	診断結果I s値	補強後I s値	改修状況等
新津第一小学校	体育館	屋体	S	1	S30年03月	835	耐震性あり	0.19	0.95	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S34年03月	371	耐震性あり	0.19	0.95	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S56年03月	2,194	耐震性あり	0.43	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S56年06月	1,840	耐震性あり	0.43	0.72	補強済み
	給食室	校舎	R	2	S57年03月	1,158	耐震性あり	1.65		補強の必要なし
	管理棟	校舎	S	1	H24年12月	1,001	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新津第二小学校	管理棟	校舎	R	3	S38年05月	1,081	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	管理棟	校舎	R	3	S41年03月	1,147	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S42年01月	902	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S43年03月	784	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S39年05月	1,058	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S46年03月	394	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	便所	校舎	R	3	S42年01月	120	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S38年10月	873	耐震性あり	0.04	0.87	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S49年03月	485	耐震性あり	0.04	0.87	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S52年03月	2,155	耐震性あり	0.65	0.86	補強済み
新津第三小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S52年06月	168	耐震性あり	0.65	0.86	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S51年10月	1,448	耐震性あり	0.71		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S52年06月	796	耐震性あり	0.24	1.10	補強済み
	通路棟	校舎	R	2	S52年06月	115	耐震性あり	0.63	0.76	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S52年06月	1,215	耐震性あり	0.09	0.78	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S58年03月	740	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H26年03月	458	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H29年03月	171	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S46年03月	648	耐震性あり	0.36	0.84	補強済み
結小中学校	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S54年03月	1,983	耐震性あり	0.47	0.76	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S60年03月	2,554	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H19年03月	657	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H21年03月	329	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	5	H22年11月	4,024	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
荻川小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	5	H22年11月	2,491	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H23年03月	1,283	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	2	H2年02月	1,354	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小合東小学校	便所	校舎	R	2	H2年03月	157	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	2	H2年03月	581	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H2年03月	830	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S41年03月	1,358	耐震性あり	0.44	0.80	補強済み
小合小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S41年12月	692	耐震性あり	0.49	0.84	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S41年12月	396	耐震性あり	0.39	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S43年07月	259	耐震性あり	0.39	0.79	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S45年01月	1,100	耐震性あり	0.50	0.79	補強済み
金津小学校	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S44年03月	746	耐震性あり	0.50	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S54年02月	1,050	耐震性あり	0.07	0.76	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S54年02月	198	耐震性あり	0.07	0.76	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H25年04月	1,405	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	2	H25年12月	409	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
阿賀小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S58年03月	3,749	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	2	S58年03月	853	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	2	S58年03月	646	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S58年05月	1,014	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	S	2	S58年05月	338	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新関小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H22年07月	3,295	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H22年08月	936	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小須戸小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S60年10月	1,067	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S60年10月	1,098	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S60年10月	2,803	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	S61年06月	1,307	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	2	S61年06月	215	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
矢代田小学校	特別教室棟	校舎	R	3	S55年02月	509	耐震性あり	0.56	0.76	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S55年02月	955	耐震性あり	0.64	0.80	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S53年03月	1,830	耐震性あり	0.56	0.74	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S57年11月	858	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

平成29年度耐震改修状況の結果について（秋葉区）

平成30年4月現在

凡例  耐震性のある建物  耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
新津第一中学校	特別教室棟	校舎	R	3	S55年03月	1,755	耐震性あり	0.57	0.71	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	H24年09月	3,836	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	H26年03月	1,408	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H26年03月	1,532	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H26年12月	439	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新津第二中学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S56年03月	2,188	耐震性あり	0.47	0.72	補強済み
	エレベーター棟	校舎	R	4	H27年03月	137	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	4	H5年03月	1,685	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H6年02月	1,494	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	3	H26年03月	252	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	1	H26年03月	1,367	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	R	1	H25年09月	430	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H25年09月	1,463	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新津第五中学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S59年03月	3,486	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	2	S59年12月	688	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	2	S60年02月	1,371	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S60年12月	1,385	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	H16年01月	2,535	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小合中学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S45年01月	795	耐震性あり	0.37	0.74	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S46年03月	504	耐震性あり	0.37	0.74	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S44年03月	461	耐震性あり	0.23	0.97	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S48年01月	229	耐震性あり	0.23	0.97	補強済み
	特別教室棟	校舎	S	2	H23年03月	546	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H26年03月	245	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
金津中学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H10年06月	1,978	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H10年06月	2,350	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	H11年02月	1,456	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小須戸中学校	特別教室棟	校舎	R	2	S54年12月	1,093	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S53年02月	1,044	耐震性あり	0.30	0.85	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	H19年07月	4,130	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新津第一幼稚園	管理・普通教室棟	園舎	R	2	S56年03月	860	耐震性あり	0.98		補強の必要なし
	遊戯室棟	園舎	S	1	H16年10月	220	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新津第二幼稚園	管理・普通教室棟	園舎	R	2	S62年02月	1,037	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・保育棟	園舎	R	2	S53年03月	604	耐震性あり	0.83		補強の必要なし
新津第三幼稚園	遊戯室棟	園舎	S	1	S53年03月	255	耐震性あり	1.02		補強の必要なし
	普通教室棟	園舎	S	1	H15年04月	235	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
結幼稚園	遊戯室棟	園舎	S	1	H15年10月	206	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	園舎	R	2	H4年03月	637	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小合東幼稚園	管理・保育棟	園舎	R	1	S47年03月	532	耐震性あり	1.09		補強の必要なし
新潟市新津東部学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	R	2	S58年03月	845	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市新津西部学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	S	2	H18年03月	1,993	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市小須戸学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	S	2	H6年03月	759	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし