

平成29年度耐震改修状況の結果について（西区）

平成30年4月現在

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。
 ※ 構造（「R」＝「鉄筋コンクリート造」、 「S」＝「鉄骨造」、 「W」＝「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学校名	棟名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積(㎡)	耐震状況	診断結果I s値	補強後I s値	改修状況等
小針小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S40年08月	1,268	耐震性あり	0.40	0.71	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S44年03月	540	耐震性あり	0.43	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S47年03月	701	耐震性あり	0.43	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S47年05月	341	耐震性あり	0.43	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S49年03月	246	耐震性あり	0.43	0.72	補強済み
	体育館	屋体	R	1	H22年12月	1,230	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	4	H22年12月	1,341	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	H5年05月	2,702	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
神通小学校	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S44年05月	1,225	耐震性あり	0.29	0.74	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	1,400	耐震性あり	0.29	0.74	補強済み
	通路棟	校舎	R	2	S44年05月	195	耐震性あり	0.38	1.00	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S44年03月	3,324	耐震性あり	0.31	0.74	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S44年12月	849	耐震性あり	0.18	0.99	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	H22年03月	923	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H25年07月	382	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S44年11月	710	耐震性あり	0.34	0.78	補強済み
内野小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S43年03月	1,988	耐震性あり	0.34	0.87	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S49年03月	653	耐震性あり	0.63	0.78	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S50年05月	624	耐震性あり	0.63	0.78	補強済み
	給食室	校舎	R	3	S56年02月	271	耐震性あり	0.51	0.80	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S57年03月	176	耐震性あり	1.13		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S57年03月	427	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	3	S57年03月	2,027	耐震性あり	1.03		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H7年03月	1,356	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H29年03月	371	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S43年03月	1,399	耐震性あり	0.36	0.76	補強済み
赤塚小学校	特別教室棟	校舎	R	4	S56年03月	1,360	耐震性あり	0.74		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H8年03月	968	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S57年03月	1,862	耐震性あり	0.83		補強の必要なし
	昇降口	校舎	R	4	H3年03月	152	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小瀬小学校	特別教室棟	校舎	R	2	S58年02月	705	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	S58年02月	750	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	4	H22年03月	874	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S55年07月	2,054	耐震性あり	0.70		補強の必要なし
笠木小学校	体育館	屋体	S	2	S55年03月	678	耐震性あり	0.30	0.91	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S58年07月	1,771	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	4	S58年07月	452	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
青山小学校	体育館	屋体	S	1	S58年10月	722	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S46年03月	2,605	耐震性あり	0.33	0.73	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	1	S46年07月	361	耐震性あり	0.35	0.73	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S46年07月	1,511	耐震性あり	0.35	0.71	補強済み
	給食室	校舎	R	4	S46年07月	336	耐震性あり	0.33	0.73	補強済み
真砂小学校	体育館	屋体	S	1	S46年12月	991	耐震性あり	0.48	0.75	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	389	耐震性あり	0.37	0.77	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	250	耐震性あり	0.37	0.77	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	1,167	耐震性あり	0.37	0.77	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	445	耐震性あり	0.37	0.77	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S47年03月	2,559	耐震性あり	0.37	0.79	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S47年03月	216	耐震性あり	0.37	0.78	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S52年01月	269	耐震性あり	0.37	0.79	補強済み
五十嵐小学校	体育館	屋体	S	1	S47年09月	985	耐震性あり	0.24	1.00	補強済み
	管理棟	校舎	R	3	S47年03月	1,178	耐震性あり	0.64	0.75	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S47年03月	2,849	耐震性あり	0.27	0.70	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S47年03月	216	耐震性あり	0.27	0.70	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	2	S48年07月	1,062	耐震性あり	0.79		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S48年07月	1,002	耐震性あり	0.12	0.84	補強済み
坂井輪小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	638	耐震性あり	0.54	0.83	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S50年03月	2,390	耐震性あり	0.56	0.72	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S51年05月	2,315	耐震性あり	0.50	0.83	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S51年03月	1,041	耐震性あり	0.25	0.79	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S53年09月	1,011	耐震性あり	0.89		補強の必要なし
普通・特別教室棟	校舎	R	3	S59年03月	1,147	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし	

平成29年度耐震改修状況の結果について（西区）

平成30年4月現在

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学校名	棟名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積(m ²)	耐震状況	診断結果I s値	補強後I s値	改修状況等
坂井東小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S53年03月	1,665	耐震性あり	0.48	0.75	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S56年03月	919	耐震性あり	0.48	0.75	補強済み
	給食室	校舎	R	4	S53年05月	377	耐震性あり	0.48	0.75	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	2,296	耐震性あり	0.66	0.88	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S53年05月	1,003	耐震性あり	0.25	0.88	補強済み
西内野小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S54年08月	2,509	耐震性あり	0.41	0.87	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S54年08月	225	耐震性あり	0.41	0.87	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S54年08月	839	耐震性あり	0.46	0.79	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S54年08月	1,043	耐震性あり	0.46	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S54年08月	1,025	耐震性あり	0.24	0.91	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	H1年05月	659	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H27年04月	394	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H29年03月	267	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
東青山小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S55年05月	2,060	耐震性あり	0.43	0.84	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S55年05月	180	耐震性あり	0.43	0.84	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S55年05月	1,865	耐震性あり	0.49	0.79	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S55年05月	1,650	耐震性あり	0.46	0.86	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S55年05月	1,028	耐震性あり	0.24	0.86	補強済み
大野小学校	特別教室棟	校舎	R	3	H6年03月	247	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S56年03月	1,462	耐震性あり	0.58	0.76	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H18年08月	3,575	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H20年03月	1,224	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
黒崎南小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H16年03月	3,861	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	H16年03月	1,219	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
山田小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S53年12月	585	耐震性あり	0.28	0.92	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	S	4	H23年07月	3,810	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S63年12月	1,707	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H10年03月	1,393	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	2	H10年03月	292	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
立仏小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S49年03月	1,177	耐震性あり	0.28	0.80	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S49年05月	130	耐震性あり	0.28	0.80	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	278	耐震性あり	0.28	0.80	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S49年05月	1,390	耐震性あり	0.50	0.73	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S49年03月	450	耐震性あり	0.38	0.76	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S49年05月	300	耐震性あり	0.38	0.76	補強済み
	体育館	屋体	S	1	H2年12月	340	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	H9年02月	838	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
多目的ホール棟	校舎	R	3	H15年01月	771	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし	
坂井輪中学校	特別教室棟	校舎	R	3	S46年03月	540	耐震性あり	0.33	0.79	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S45年01月	844	耐震性あり	0.33	0.79	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S41年03月	1,356	耐震性あり	0.42	0.95	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S50年03月	958	耐震性あり	0.44	0.76	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S50年05月	1,325	耐震性あり	0.44	0.76	補強済み
	管理棟	校舎	R	2	S50年05月	837	耐震性あり	1.06		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S53年09月	1,215	耐震性あり	0.12	0.73	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S62年12月	1,055	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
武道場	屋体	S	1	H5年02月	374	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし	
内野中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S58年03月	1,068	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S58年05月	1,750	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S58年05月	529	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S59年04月	1,168	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S59年04月	1,845	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S59年11月	1,204	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	H5年02月	340	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H29年01月	415	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
赤塚中学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S59年03月	2,029	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	H8年02月	907	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	H9年02月	1,599	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	S	2	H9年02月	241	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
中野小屋中学校	体育館	屋体	S	1	S53年03月	879	耐震性あり	0.47	0.93	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	2	S60年05月	521	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S60年05月	1,681	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	H4年12月	353	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H3年11月	290	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
小針中学校	昇降口	校舎	R	4	S47年03月	485	耐震性あり	0.31	0.81	補強済み
	管理棟	校舎	R	4	S47年08月	1,459	耐震性あり	0.31	0.81	補強済み
	管理棟	校舎	R	4	S47年08月	138	耐震性あり	0.31	0.81	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S47年03月	2,422	耐震性あり	0.41	0.75	補強済み
	昇降口	校舎	R	4	S47年03月	128	耐震性あり	0.41	0.75	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S49年03月	353	耐震性あり	0.41	0.75	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S47年03月	949	耐震性あり	0.56	0.78	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S47年03月	1,089	耐震性あり	0.21	0.75	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S53年09月	377	耐震性あり	0.65	0.85	補強済み
	武道場	屋体	S	1	S61年08月	364	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H13年09月	281	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
普通教室棟	校舎	S	1	H20年06月	531	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし	
五十嵐中学校	特別教室棟	校舎	R	3	S52年03月	1,350	耐震性あり	0.47	0.74	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S55年03月	523	耐震性あり	0.47	0.74	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S52年03月	654	耐震性あり	0.40	0.74	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S52年05月	2,179	耐震性あり	0.40	0.74	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S55年03月	341	耐震性あり	0.40	0.74	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S52年05月	1,594	耐震性あり	0.50	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S52年05月	1,080	耐震性あり	0.38	0.80	補強済み
	武道場	屋体	S	1	S60年09月	360	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H15年03月	261	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小新中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S57年05月	2,581	耐震性あり	0.54	0.76	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S57年05月	1,873	耐震性あり	0.58	0.79	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S57年05月	1,169	耐震性あり	0.58	0.79	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	1	S57年05月	361	耐震性あり	1.86		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S57年05月	1,210	耐震性あり	0.37	0.84	補強済み
	武道場	屋体	S	1	H1年03月	375	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
黒崎中学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S40年11月	1,410	耐震性あり	0.26	0.72	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S40年06月	1,715	耐震性あり	0.26	0.72	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S45年12月	458	耐震性あり	0.40	0.73	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S47年10月	229	耐震性あり	0.40	0.73	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S55年03月	1,719	耐震性あり	0.53	0.80	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S55年03月	103	耐震性あり	1.41		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S56年03月	1,040	耐震性あり	0.52	0.80	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S62年03月	601	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H5年02月	1,819	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	昇降口	校舎	R	1	H5年02月	432	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
武道場	屋体	S	1	H17年03月	386	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし	
西幼稚園	保育棟	園舎	R	2	S51年03月	407	耐震性あり	0.97		補強の必要なし
新潟市黒崎学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	R	2	H4年02月	1,357	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし