

## 令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）

令和6年1月25日（木）8時00分現在  
新潟市災害対策本部事務局

## 1 被害状況

## (1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重傷者	0	0	0	0	0	0	1	0	1
軽傷者	0	4	5	2	0	3	6	1	21

※石川県へ帰省中に罹災した死者1名（被害者数については、石川県で掲載）

## (2) 建物被害

## ①建物被害状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
全壊	0	0	6	0	0	0	59	1	66
半壊	2	0	63	39	3	3	1,242	15	1,367
一部損壊	48	51	160	65	45	46	3,380	220	4,015

※損害判定基準（住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合）

- ・全壊 50%以上
- ・半壊 20%以上50%未満
- ・一部損壊 全壊及び半壊に至らないもの

## ②応急危険度判定【終了しました】

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744
うち 実施済み	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744

※危険度判定結果：赤（危険）：172 黄（要注意）：769 緑（調査済み）：803

③罹災証明

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計	
申請	84	138	1,284	785	282	327	7,248	447	10,595	
被害認定調査 実施済棟数	53	51	283	123	51	50	6,156	239	7,006	
内訳	全壊	0	0	6	0	0	59	1	66	
	大規模 半壊	1	0	22	11	1	371	2	408	
	中規模 半壊	1	0	1	0	2	13	6	23	
	半壊	0	0	40	28	0	3	858	7	936
	準半壊	10	5	32	15	18	25	630	92	827
	一部 損壊	38	46	128	50	27	21	2,750	128	3,188
	被害確認 できず	3	0	54	19	3	1	1,475	3	1,558
うち 交付済み	0	0	6	8	0	0	110	0	124	

(3) 道路被害路線数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
国県道	0	0	3	1	0	0	1	0	5
市道	0	0	77	21	0	6	211	1	316

(4) 学校被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
被害	13	14	23	10	12	10	26	15	123

## 2 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
開設避難所	0	0	0	0	0	0	2	0	2
避難者(人)	0	0	0	0	0	0	22	0	22

## 3 液状化による泥処理について

### (1) 土嚢袋配布状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
枚数	0	0	7,359	5,635	112	327	313,450	33	326,916

### (2) 土嚢袋配布場所

中央区総務課

江南区地域総務課

秋葉区区民生活課

南区建設課

西区役所、黒埼出張所、西出張所、中野小屋連絡所

## 4 水道

### (1) 断水

市内の断水はほぼ解消

※配水管(水道本管)の漏水修理が完了

### (2) 応急給水場所

西区役所、黒埼北部公民館

## 5 下水道

- ・管きょ約 69km の一次調査 (マンホール内目視調査) が完了
- ・一次調査結果に基づく被害状況の確認を行い、二次調査 (管路内 TV カメラ調査等) の対象路線を集約 (約 32 km)
- ・順次、二次調査を実施中

## 6 ボランティア

- ・1月3日 西区社会福祉協議会が災害ボランティアセンター設置
  - ・活動人数 1,255 人、活動件数 212 件 (主に土砂の撤去や家財搬出など)
- ※1月23日までの累計