

令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）

令和6年2月17日（土）8時00分現在
新潟市災害対策本部事務局

1 被害状況

(1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重傷者	0	0	0	0	0	0	1	0	1
軽傷者	0	4	5	2	0	3	6	1	21

※石川県へ帰省中に罹災した死者1名（被害者数については、石川県で掲載）

(2) 建物被害

①建物被害状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
全壊	0	0	6	1	1	1	78	1	88
半壊	2	3	171	128	6	18	2,001	31	2,360
一部損壊	100	187	1,064	782	328	341	6,909	506	10,217

※損害判定基準（住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合）

- ・全壊 50%以上
- ・半壊 20%以上50%未満
- ・一部損壊 全壊及び半壊に至らないもの

②応急危険度判定【終了しました】

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744
うち 実施済み	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744

※危険度判定結果：赤（危険）：172 黄（要注意）：769 緑（調査済み）：803

③罹災証明

ア. 罹災証明申請件数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	147	232	1,684	1,028	422	473	8,632	609	13,227

イ. 被害認定調査の実施状況

実施済棟数	106	210	1,403	954	350	384	10,812	547	14,766	
内訳	全壊	0	0	6	1	1	1	78	1	88
	大規模半壊	1	1	56	24	1	0	545	5	633
	中規模半壊	1	2	13	6	2	2	40	8	74
	半壊	0	0	102	98	3	16	1,416	18	1,653
	準半壊	29	45	258	329	147	135	1,861	249	3,053
	一部損壊	71	142	806	453	181	206	5,048	257	7,164
	被害確認できず	4	20	162	43	15	24	1,824	9	2,101

※被害の多い地域については、罹災証明の申請がない建物についても調査を行っている場合があるため、実施済棟数が申請件数を上回ります。

ウ. 罹災証明交付件数

交付	69	94	446	438	134	184	4,102	229	5,696
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-------

(3) 道路被害路線数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
国県道	0	0	3	1	0	0	1	0	5
市道	0	0	77	21	0	6	211	1	316

(4) 学校被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
被害	13	14	23	10	12	10	26	15	123

2 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
開設 避難所	0	0	0	0	0	0	2	0	2
避難者 (人)	0	0	0	0	0	0	15	0	15

3 液状化による泥処理について

(1) 土嚢袋配布状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
枚数	0	0	7,636	6,985	132	337	331,330	33	346,453

(2) 土嚢袋配布場所

中央区総務課

江南区地域総務課

秋葉区区民生活課

南区建設課

西区役所、黒埼出張所、西出張所、中野小屋連絡所

4 水道

(1) 断水

市内の断水はほぼ解消

※配水管(水道本管)の漏水修理が完了

(2) 応急給水場所

西区役所、黒埼北部公民館

5 下水道

- ・管路約 69km の一次調査（マンホール内目視調査）が完了
- ・一次調査結果に基づく被害状況の確認を行い、約 32 km を対象として実施していた二次調査（管きょ内 TV カメラ調査等）について、現地調査が完了
- ・管きょとマンホールの二次調査記録データをもとに、被害判定作業を実施中（管きょ判定進捗率：88%）

6 ボランティア

- ・1月3日 西区社会福祉協議会が災害ボランティアセンター設置
- ・活動人数 1,694 人、活動件数 273 件（主に土砂の撤去、家財などの運び出し）
※2月16日までの累計
- ・2月8日以降、週末（土日）のみの活動へ移行
2月8日～16日：ボランティア活動は休止
2月17日、18日：ボランティア活動予定