

## 令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）

令和6年5月24日（金）8時00分現在  
新潟市災害対策本部事務局

## 1 被害状況

## (1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重傷者	0	0	0	0	0	0	1	0	1
軽傷者	0	4	5	2	0	3	6	1	21

※石川県へ帰省中に罹災した死者1名（被害者数については、石川県で掲載）

## (2) 建物被害

## ①建物被害状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
全壊	0	0	7	1	1	1	86	1	97
半壊	9	9	249	179	16	38	2,421	44	2,965
一部損壊	239	340	1,777	1,210	625	654	8,677	825	14,347

※損害判定基準（住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合）

- ・全壊 50%以上
- ・半壊 20%以上50%未満
- ・一部損壊 全壊及び半壊に至らないもの

## ②応急危険度判定【終了しました】

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744
うち 実施済み	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744

※危険度判定結果：赤（危険）：172 黄（要注意）：769 緑（調査済み）：803

### ③罹災証明

#### ア. 罹災証明申請件数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
総申請数	269	387	2,614	1,443	692	766	11,109	918	18,198
重複・対象外等	5	12	158	39	25	35	599	22	895
申請数	264	375	2,456	1,404	667	731	10,510	896	17,303

※重複、対象外（非住家）及び取下げ分を除外しています。

#### イ. 被害認定調査の実施状況

実施済棟数	254	371	2,211	1,441	661	723	13,058	883	19,602	
内訳	全壊	0	0	7	1	1	1	86	1	97
	大規模半壊	2	2	70	25	1	0	588	5	693
	中規模半壊	2	2	16	7	2	3	49	14	95
	半壊	5	5	163	147	13	35	1,784	25	2,177
	準半壊	88	85	484	508	259	276	2,455	415	4,570
	一部損壊	151	255	1,293	702	366	378	6,222	410	9,777
	被害確認できず	6	22	178	51	19	30	1,874	13	2,193

※被害の多い地域については、罹災証明の申請がない建物についても調査を行っている場合があるため、実施済棟数が申請件数を上回ります。

#### ウ. 罹災証明交付件数

交付	235	323	2,159	1,349	601	648	9,522	816	15,653
----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-------	-----	--------

#### エ. 二次調査

申請数	8	14	71	29	11	16	445	31	625
実施済棟数	4	9	54	18	7	10	292	22	416

### (3) 道路被害路線数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
国県道	0	0	3	1	0	0	1	0	5
市道	0	0	77	21	0	6	211	1	316

### (4) 学校被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
被害	13	14	23	10	12	10	26	15	123

## 2 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
開設 避難所	0	0	0	0	0	0	0	0	0
避難者 (人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 3 液状化による泥処理について

### (1) 土嚢袋配布状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
枚数	50	0	8,800	7,750	132	337	344,266	33	361,368

### (2) 土嚢袋配布場所

北区建設課

中央区総務課

江南区地域総務課

秋葉区区民生活課

南区建設課

西区役所、黒崎出張所、西出張所、中野小屋連絡所

## 4 水道

### (1) 断水

配水管(水道本管)の漏水修理は完了し、断水解消

(2) 応急給水場所(5/31に終了予定)

西区役所、黒埼北部公民館

## 5 下水道

- ・管路約 69km の一次調査（マンホール内目視調査）が完了
- ・一次調査結果に基づく被害状況の確認を行い、約 33 kmを対象として実施していた二次調査（管きょ内 TV カメラ調査等）について、現地調査が完了
- ・管きょとマンホールの二次調査記録データをもとに、被害判定作業が完了
- ・下水道管路の被害として約 13 kmを特定

## 6 ボランティア

- ・1月3日 西区社会福祉協議会が災害ボランティアセンター設置
- ・活動人数 1,904 人、活動件数 315 件（主に土砂の撤去、家財などの運び出し）

※3月31日までの累計

3月31日をもって災害ボランティアセンター閉所  
（通常のボランティア・市民活動センターに移行）