



\*…環境基準値超過  
 \*\*…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項 目														その他の項目			
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC (mS/m)
							≦1	≦0.006	≦0.01 (平成26年度まで≦0.03)	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8~8.6)	—
15-201-0121	中央区	中央区西端通	概況調査		2015/07/27	22.0	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.4	<0.005	1.4	<0.1	<0.1	<0.005	7.0	14
15-207-0009	秋葉区	秋葉区新津本町	概況調査	10	2015/07/27	15.8	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005				<0.001	<0.0005	0.011	<0.005	0.016	0.2	<0.1	<0.005	6.6	35	
15-201-0063	西区	西区坂井東	概況調査	4	2015/07/27	16.6	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005				<0.001	<0.0005	0.025	<0.005	0.030	0.2	0.2	<0.005	6.9	62	
15-345-0005	西蒲区	西蒲区角田浜	概況調査		2015/07/27	16.5	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005				<0.001	<0.0005	0.18	<0.005	0.18	<0.1	<0.1	<0.005	6.9	34	
15-346-0009	西蒲区	西蒲区曾根	概況調査		2015/07/27	16.5								<0.001		0.017	<0.005	0.022	0.5	0.5	<0.005	7.7	100	
15-201-0030	中央区	中央区女池西	定期モニタリング	2.7	2015/08/04	15.1	<0.0005		<0.002	<0.0005												6.8	24	
15-201-0047	西区	西区赤塚	定期モニタリング		2015/08/04	15.4										20	<0.005	*	20			6.7	38	
15-201-0056	西区	西区木場	定期モニタリング	16	2015/08/04	15.2													*	1.6		8.2	290	
15-201-0068	西区	西区五十嵐3の4	定期モニタリング		2015/08/04	15.4										13	<0.005	*	13			6.8	51	
15-201-0084	西区	西区内野西	定期モニタリング	11~12	2015/08/04	18.1										6.4	<0.005	6.4				7.0	21	