平成30年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003（平成23年度	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01（平成4年度まで≦0.1）	≦0.05	≦0.01（平成4年度まで≦0.05）	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1（平成21年度			≦0.04
15-220-0004	南区	南区白根	概況調査	8	2018/07/17	15.4		<0.0003	<0.1		<0.005	<0.04	＊ 0.020	<0.0005										
15-321-0005	秋葉区	秋葉区新保	概況調査	11	2018/07/17	14.3		<0.0003	<0.1		<0.005	<0.04	＊ 0.012	<0.0005										
15-323-0005	江南区	江南区横越中央	概況調査	20	2018/07/17	13.5		<0.0003	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005										
15-201-0128	西蒲区	西蒲区横戸	概況調査		2018/07/17	16.1		<0.0003	<0.1		<0.005	<0.04	＊ 0.092	<0.0005										
15-201-0061	東区	東区向陽	概況調査	10	2018/07/17	15.6		<0.0003	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-201-0030	中央区	中央区女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2018/08/06	15.4													<0.0002		<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-201-0047	西区	西区赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2018/08/06	15.5																		
15-201-0056	西区	西区木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2018/08/06	15.8																		
15-201-0122	西区	西区小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	18	2018/08/06	15.2																		
15-201-0068	西区	西区五十嵐3の	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2018/08/06	15.5																		
15-201-0084	西区	西区内野西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	11～12	2018/09/03	17.5																		
15-201-0129	東区	東区船江町	詳細調査	10～20	2019/01/18	16.6						<0.04	<0.005											
15-201-0130	東区	東区船江町	詳細調査	10～15	2019/01/18	17.5						<0.04	0.007											
15-201-0131	東区	東区船江町	詳細調査	8	2019/01/18	16.5						<0.04	<0.005											
15-349-0003	西蒲区	西蒲区横戸	詳細調査		2019/01/21	14.3							＊ 0.055											
15-201-0132	西蒲区	西蒲区横戸	詳細調査		2019/01/21	13.8							＊ 0.014											
15-201-0133	西蒲区	西蒲区横戸	詳細調査		2019/01/21	14.5							＊ 0.032											
15-201-0134	西蒲区	西蒲区横戸	詳細調査		2019/01/21	13.8							＊ 0.027											
15-201-0135	西蒲区	西蒲区横戸	詳細調査		2019/01/21	14.3							＊ 0.027											
15-201-0136	南区	南区茨曽根	詳細調査		2019/03/13	14.2					<0.005													

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	pH	EC (mS/m)
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-220-0004	南区	南区白根	概況調査	8	2018/07/17	15.4									<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	6.5	42
15-321-0005	秋葉区	秋葉区新保	概況調査	11	2018/07/17	14.3									<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	0.2	<0.1	<0.005	6.7	38
15-323-0005	江南区	江南区横越中央	概況調査	20	2018/07/17	13.5									<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	6.5	21
15-201-0128	西蒲区	西蒲区横戸	概況調査		2018/07/17	16.1									<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	<0.1	＊ 1.7	<0.005	7.5	750
15-201-0061	東区	東区向陽	概況調査	10	2018/07/17	15.6	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005					<0.001		1.3	<0.005	1.3	<0.1	<0.1	<0.005	7.1	15
15-201-0030	中央区	中央区女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2018/08/06	15.4	<0.0005		<0.001	<0.0005													6.7	32
15-201-0047	西区	西区赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2018/08/06	15.5											22	0.008	＊ 22				6.7	43
15-201-0056	西区	西区木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2018/08/06	15.8															＊ 1.5		8.2	230
15-201-0122	西区	西区小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	18	2018/08/06	15.2														＊ 1.4			8.4	53
15-201-0068	西区	西区五十嵐3の	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2018/08/06	15.5											10	0.007	10				6.8	47
15-201-0084	西区	西区内野西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	11～12	2018/09/03	17.5											4.2	<0.005	4.2				6.8	15
15-201-0129	東区	東区船江町	詳細調査	10～20	2019/01/18	16.6																	7.1	20
15-201-0130	東区	東区船江町	詳細調査	10～15	2019/01/18	17.5																	6.9	46
15-201-0131	東区	東区船江町	詳細調査	8	2019/01/18	16.5																	7.0	26
15-349-0003	西蒲区	西蒲区横戸	詳細調査		2019/01/21	14.3															1.5		7.3	710
15-201-0132	西蒲区	西蒲区横戸	詳細調査		2019/01/21	13.8															1.9		7.3	830
15-201-0133	西蒲区	西蒲区横戸	詳細調査		2019/01/21	14.5															<0.1		6.5	93
15-201-0134	西蒲区	西蒲区横戸	詳細調査		2019/01/21	13.8															<0.1		6.6	47
15-201-0135	西蒲区	西蒲区横戸	詳細調査		2019/01/21	14.3															<0.1		6.5	80
15-201-0136	南区	南区茨曽根	詳細調査		2019/03/13	14.2														0.1	<0.1		6.7	60