


旧消防局・中央消防署庁舎解体工事 既設基礎杭伏図




基準点

点名	X座標	Y座標
5B146	213695.756	47314.028
T1	213652.294	47355.829
T10	213711.397	47371.950

点名	標高 H
5B146	0.729

旧新潟市中央消防所既設基礎杭

杭 NO	X座標	Y座標	H
1	213681.214	47343.846	-1.245
2	213685.741	47347.398	-1.132
3	213689.760	47350.349	-4.103
4	213691.641	47351.746	-4.121
5	213694.451	47353.826	-4.105
6	213696.390	47355.218	-4.116
7	213700.275	47358.186	-1.043
8	213676.367	47349.999	-1.019
9	213674.937	47351.913	-1.095
10	213679.649	47353.914	-1.097
11	213681.549	47355.272	-1.054
12	213684.212	47357.305	-4.084
13	213686.623	47357.756	-4.102
14	213685.312	47359.610	-4.196
15	213690.105	47360.130	-4.184
16	213688.561	47362.269	-4.138
17	213691.030	47362.657	-4.094
18	213693.678	47364.558	-1.129
19	213695.717	47366.116	-1.081
20	213670.359	47358.166	-1.039
21	213675.160	47361.832	-1.296
22	213678.805	47364.660	-4.073
23	213680.696	47366.063	-4.095
24	213683.590	47368.135	-4.172
25	213685.457	47369.408	-4.108
26	213689.303	47372.558	-1.320





写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 1



写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 1



工事件名	経済防衛・中央消防署庁舎解体工事
工事場所	新潟市中央区西大塚通1番町地内
本部棟解体工事 本部棟 基礎躯体コンクリート解体 残置基礎杭確認 ◎1000mm 2	

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 2



工事件名	経済防衛・中央消防署庁舎解体工事
工事場所	新潟市中央区西大塚通1番町地内
本部棟解体工事 本部棟 基礎躯体コンクリート解体 残置基礎杭確認 ◎1000mm 2	

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 2



工事番号 旧消防局・中央消防署庁舎解体工事
 工事場所 新潟市中央区東大塚通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 φ1000mm
 3.4

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 3.4



工事番号 旧消防局・中央消防署庁舎解体工事
 工事場所 新潟市中央区東大塚通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 φ1000mm
 3.4

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 3.4



工事種名 旧消防局・中央消防署庁舎解体工事
 工事場所 新潟市中央区高天畑通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 φ1000mm
 5.6

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 5.6



工事種名 旧消防局・中央消防署庁舎解体工事
 工事場所 新潟市中央区高天畑通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 φ1000mm
 5.6

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 5.6



写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 7



写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 7



工事名 旧岡崎島・中央消防署庁舎解体工事
 工事場所 新居町中央区東大畑通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 1000mm
 8.9

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 8.9



工事名 旧岡崎島・中央消防署庁舎解体工事
 工事場所 新居町中央区東大畑通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 1000mm
 8.9

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 8.9



工事件名 旧消防署・中央消防署庁舎解体工事
 工事場所 新潟市中央区東大塚通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 Ø1000mm
 10.11

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 10.11



工事件名 旧消防署・中央消防署庁舎解体工事
 工事場所 新潟市中央区東大塚通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 Ø1000mm
 10.11

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 10.11



写真区分: 施工状況写真
写真タイトル: 本部棟解体工
事 本部棟 基礎躯体コンクリ
ート解体 残置基礎杭確認 10
00mm 12.13.14



工事名 旧消防局・中央消防署庁舎解体工事
 工事場所 新潟市中央区東大畑通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 1000mm
 15.16.17

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 15.16.17



工事名 旧消防局・中央消防署庁舎解体工事
 工事場所 新潟市中央区東大畑通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 1000mm
 15.16.17

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 15.16.17



工事名	石原防壁・中央員所集行舎解体工事
工事場所	新潟市中央区幸火樋通1番町地内
本部棟解体工事 本部棟 基礎躯体コンクリート解体 残置基礎杭確認 φ1000mm 18.19	

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 18.19



工事名	石原防壁・中央員所集行舎解体工事
工事場所	新潟市中央区幸火樋通1番町地内
本部棟解体工事 本部棟 基礎躯体コンクリート解体 残置基礎杭確認 φ1000mm 18.19	

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 18.19



工事種名 旧清紡織・中央清紡織行舎解体工事
 工事場所 新潟市中央区東大塚通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 φ1000mm
 20

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10

00mm 20



工事種名 旧清紡織・中央清紡織行舎解体工事
 工事場所 新潟市中央区東大塚通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 φ1000mm
 20

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10

00mm 20



工事名称 旧消防署・中央消防署庁舎解体工事
 工事場所 新潟市中央区喜大堀通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 φ1000mm
 21

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 21



工事名称 旧消防署・中央消防署庁舎解体工事
 工事場所 新潟市中央区喜大堀通1番町地内
 本部棟解体工事 本部棟
 基礎躯体コンクリート解体
 残置基礎杭確認
 φ1000mm
 21

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 残置基礎杭確認 10
 00mm 21



写真区分: 施工状況写真
写真タイトル: 本部棟解体工
事 本部棟 基礎躯体コンクリ
ート解体 残置基礎杭確認 10
00mm 22.23



写真区分: 施工状況写真

写真タイトル: 本部棟解体工

事 本部棟 基礎躯体コンクリ

ート解体 残置基礎杭確認 10

00mm 24.25



工事件名	新潟防衛・中央消防署庁舎解体工事
工事場所	新潟市中央区新大塚通1番町地内
本部棟解体工事 本部棟 基礎 躯体コンクリート解体 基礎杭確認 φ1000mm	

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 基礎杭確認 1000mm
 26



工事件名	新潟防衛・中央消防署庁舎解体工事
工事場所	新潟市中央区新大塚通1番町地内
本部棟解体工事 本部棟 基礎 躯体コンクリート解体 基礎杭確認 φ1000mm	

写真区分: 施工状況写真
 写真タイトル: 本部棟解体工
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ
 ート解体 基礎杭確認 1000mm
 26